해양수산부
중앙해양안전심판원

2026년 10월 서남해 해역 해양사고 예방정보

1 서남해 해역의 10월 해양사고 현황 (2021~2025)

□ 최근 5년간 10월 해양사고 평균(118건)

월별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
건수	81	56	78	82	81	88	112	110	114	118	103	101

□ 최근 5년간 9월 총 사고건수(588건) 및 총 사고척수(636척)

사고 유형	기관 손상	안전 저해	운항 저해	화재 폭발	충돌	전복	안전 사고	해양 오염	침몰	좌초	접촉	기타	합계
건수	257	65	14	22	43	17	29	9	10	41	14	67	588


선종	어선	수상레저 기구	화물선	예인선	유조선	여객선	기타선	합계
척수	451	102	16	29	6	6	26	636

□ 해양사고 현황에 따른 해양사고 예방대책


○ (**사고현황**) 최근 5년(2021~2025)간 서남해 해역에서의 10월(588건)은 9월(572건) 대비 해양사고가 **증가**(▲2.8%)하였고, **기관손상**의 발생 건수가 **연중 최고**(연 평균(186건), 10월(257건))

○ (**예방대책**) 성어기 **해상교통량 증가** 등 **고위험 시기**로서 항해 전 **기관 설비 점검** 철저 및 기관손상 발생시 **2차사고 예방**을 위한 조치 필요

10월 주요 해양사고 발생건수 및 전월대비 증감률




월별 주요 해양사고 발생건수 및 전월대비 증감률




2 최근 5년간 월별 해양사고 현황(2021~2025)

1. 주요 해양사고 유형별 해양사고 현황



2. 선박종류별(어선 · 비어선) 해양사고 현황




3 서남해 해역 주요 해양사고 사례

1. 어선 A호 화재사건


<table>
<tr><td rowspan="4">사건개요</td><td>선박</td><td>A호 : 어선, 7.93톤, 길이 13.57미터, 366킬로와트 디젤기관 1기</td></tr>
<tr><td>일시
장소</td><td>2024. 10. 8. 13:57경
전라남도 고흥군 봉래면 사양리 사양도 남서쪽 0.9해리 해상</td></tr>
<tr><td>피해</td><td>A호 : 기관실 및 조타실 소손</td></tr>
<tr><td>날씨</td><td>기상특보없음, 북서풍 초속 4-6m/s, 파고 약 0.5m</td></tr>
<tr><td>원인</td><td colspan="2">○ A호 선미부 배터리와 연결된 전선에서 합선 등 전기적 특이점으로 인해 발생한 것으로 판단

○ A호 선장이 안전관리를 소홀히 한 것도 일부 원인이 되는 것으로 판단</td></tr>
<tr><td>교훈</td><td colspan="2">○ 선장은 선박의 화재 예방을 위해 전기설비를 주기적으로 점검 정비해야 한다.

○ 선장은 필요시 전기설비 전문업체에 선박의 전기설비에 관하여 주기적인 점검을 위탁하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>참고사진</td><td colspan="2">

<A호 기관실 도면></td></tr>
</table>

2. 일반화물선 B호 침몰사건

사건개요	선박	B호 : 일반화물선, 3,582톤, 길이 98.61미터, 2,582킬로와트 디젤기관 1기
	일시 장소	2021. 1. 29. 08:32경 전라남도 완도군 여서도 여서항동방파제 등대로부터 015도 방향, 6.2해리 해상
	피해	선박 침몰, 선원 1명 실종
	날씨	흐림, 북서풍 초속 15.7m/s, 유의파고 약 3.61m
원인		○ 풍랑 기상특보가 발효 중임에도 화물창 출입구 덮개를 닫지 않는 등 출항한 후 거친 해상을 항해하는 동안 화물창에 유입된 해수로 복원력 상실
교훈		○ 선장은 거친 해상 및 기상 상태에서 항해하는 경우 선박의 안전을 최우선으로 하는 비상대응조치를 취하여야 한다. ○ 선장은 출항 전 선박이 항해에 견딜 수 있는지 여부, 선박에 화물이 실려 있는 상태, 항해에 적합한 장비, 인원, 식료품, 연료 등의 구비 및 상태, 항로 및 항해계획의 적정성, 선박의 항해와 관련한 기상 및 해상 정보 등을 점검한 후 필요한 조치를 취한 후 통상 예견할 수 있는 항해의 위험을 감당할 수 있는 상태로 출항하여야 한다.
참고사진		 <항적>